

Lidé uklízejí po velké vodě



Zaplavené Otrokovice Bouřky během úterý zaplavily Otrokovice. Nejvíce to odnesly Kvítkovice. 3x foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Voda z prudkých dešťů opět zaplavila Kvítkovice, i když tam jsou protipovodňová opatření za 60 milionů korun.



ZLÍNSKÝ KRAJ Zablácené silnice po celých Kvítkovicích, pracovníci technických služeb uklízející bahno či uzavřená „stará kvítkovická“ cesta, jejíž úsek pod dálničním mostem voda zatopila.

Tak to včera vypadalo v otrokovické místní části, kterou v úterý zasáhla silná bouřka. Na to vše byli lidé zvyklí už dříve. Když se tam ale v posledních dvou letech udělala protipovodňová opatření za 60 milionů korun, tak očekávali, že je nic takového nepotká.

„Je to ještě horší než v době před protipovodňovými opatřeními. Tolik mokré hlíny, co tady letělo z polí, nikdy nepamatuju,“ říkal starší muž, který se představil jako Vladislav.

„Bylo nám to vtíkáno do hlav, že Kvítkovice budou chráněné před bleskovou povodní. A první větší dešť ukázal, že systém evidentně nefunguje tak, jak má,“ hlásil Radek Štěrba z Kvítkovic, který se jako dobrovolný hasič podílel i na odčerpávání vody z domů.

Odezva občanů je téměř jednotná: je to tady takové, jako by se žádné poldry a protipovodňová opatření nepostavila.

Voda se valila propustky pod dálničním obchvatem Otrokovice do obytné části. Opodál se dostala i přes dálnici a vyvrátila nad ní plot.

„Nikdy nic nestavíme na extrému. A toto byly extrémní srážky,“ reagoval šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. „Je to tragédie, ale my za to nemůžeme. Když ani suché poldry vodu nezadrží, tak je to asi špatné místo, které nemělo být osídlené.“

Většinu protipovodňových opatření, jako jsou především záchytné nádrže a průlehy, které mají zdržet vodu v krajině, platili silničáři, ale navrhoval je a prováděl Státní pozemkový úřad (SPÚ).

„Bohužel postiženou oblast zalila

voda s bahnem z polí, kde dosud nezešel vegetační pokryv,“ řekla mluvčí SPÚ Petra Kazdová. „Půda je po předchozích deštích nasycená vodou, což nejsme schopni ovlivnit.“

Podle ní nádrže s ostatními opatřeními fungovaly a zachytily v posledních dnech velké množství vody a bahna, čímž výrazně ochránily majetek občanů i dálnici.

„Realizovaná opatření v daný moment fungovala, záchytné nádrže se zaplnily, bohužel příval vody byl tak silný, že ani jejich kapacita nestačila,“ souhlasí otrokovická starostka Hana Večerková. „Pokud by tato opatření realizována nebyla, situace by byla o to horší,“ míní.

„Situaci zanalyzujeme, ve spolupráci s městem Otrokovice zvážíme a pokusíme se vytipovat další prvky plánu společných zařízení,“ poznamenala Kazdová.

Obyvatelé Kvítkovic si stěžovali i na to, že propustky pod dálnicí jsou široké kolem metru, kanalizační potrubí v ulicích má ale průměr zhruba poloviční, takže nemůže takové množství vody pojmout. Některé propustky ale zřejmě ucpala i posečená tráva, takže voda zalila

Fakta **Ucpaný odtok**

Státní pozemkový úřad podal trestní oznámení na neznámého pachatele pro obecné ohrožení, protože někdo úmyslně ucpal odtok z jedné záchytné nádrže. Vytvořil ze dřeva zábranu přímo na míru betonové skruže, do níž ji zatloukl. Nádrž se začala rychle plnit, ale tlak vody zátaras prorazil. Voda pak byla odvedena příkopy do vodních toků a škodu nezpůsobila.

provozovny na druhé straně dálnice.

Metrologové říkají, že příval srážek byl mimořádný. Podle radarových odhadů se tam hodinový úhrn v úterý odpoledne pohyboval mezi 20 až 34 milimetry. Jedná se o druhou ze tří kategorií přívalového deště podle jeho intenzity.

„Místa s nejvyššími úhrny nad 30 milimetrů už hraničí s nejvyšší kategorií, tedy s katastrofálním lijavcem. Tato hodnota bývá překročena jen zřídka, na našich stanicích v okrese Zlín průměrně třikrát za posledních dvacet let,“ přiblížila

Barbora Kněžínková z oddělení meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. „Velký objem srážek tentokrát navíc spadl do hustě obydlené oblasti.“

Problémy byly také na jiných místech Otrokovice a kraje. Na Baťově se voda dostávala kanalizací do budov, což se týkalo rodinných domů i tamního hotelu. Vnikala i do sklepů domů u vlakového nádraží. Potíže měla otrokovická pneumatikárna Continental Barum.

„Úterní přívalový dešť byl opravdu extrémní a již mnoho let nebyly způsobeny deštěm podobné komplikace,“ sdělila mluvčí Regina Fejferlíková. Kanalizace nestačila množství vody odvádět, podnikoví hasiči odčerpávali vodu z míst, kde zůstala stát.

Potíže hlásily i další firmy, především v průmyslové zóně mezi Otrokovicemi a Napajedly.

„Do areálu zdejší firmy tekla voda z okolního pole, sesunula se část svahu a u budov skladů se vytvořila obrovská laguna vody a hrozilo, že vteče do budov,“ informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Hasiči měli zhruba 50 výjezdů.